



**LKAB „KLAIPÉDOS SMELTĖ“
SKYSTO KURO DEGALINĖS,
ESANČIOS NEMUNO G. 24, KLAIPÉDOJE,
POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO 2021 M.
ATASKAITA**

Parengė:

Aplinkos inžinierė

Angelė Saulytė

Direktorius



Šiauliai, 2021

**UAB „Geomina“
Vaidoto g. 42^o, 76137 Šiauliai
Tel./fax.: (8-41) 54 55 36, el. paštas: info@geomina.lt**

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA
I SKYRIUS.
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

X

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“

140346114

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vienos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Klaipėdos m.</i>	<i>Klaipėda</i>	<i>Nemuno g.</i>	<i>24</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>8-46 496201</i>	<i>8-46 496230</i>	<i>smelte@smelte.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Skysto kuro degalinė

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Klaipėdos m.</i>	<i>Klaipėda</i>	<i>Nemuno g.</i>	<i>24</i>		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>8-41 545536</i>	<i>8-41 545536</i>	<i>info@geomina.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2021 m.**

II SKYRIUS.
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas*.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas*.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniu monitoringo duomenys¹.

Eil. Nr.	Nustatomai parametrai	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas
1	2	3	4	5	6	7
1	Vandens lygis abs. a.	m	spec. matavimo juosta	UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732, 2017.07.27		grėžinio Nr. ⁴ 58335
2	Temperatūra	°C	skait. termometras			data 2021.09.28
3	pH		LST EN ISO 10523			0,68
4	Eh	mV	potenciometrija			15,7
5	Savitasis elektros laidis	µS/cm	LST EN 27888			7,97
6	Ištipusių min. medž. suma	mg/l	apskaičiuojama			36
7	Permanganato skaičius	mg O/l	LST EN ISO 8467			2129
8	ChDS	mg O/l	ISO 15705			1499
9	Bendras kietumas	mg-ekv/l	LST ISO 6059			26,7
10	Karbonatinis kietumas	mg-ekv/l	apskaičiuojama			86,4
11	Cl ⁻	mg/l	LST EN ISO 10304			8,69
12	SO ₄ ²⁻	mg/l	LST EN ISO 10304			7,83
13	HCO ₃ ⁻	mg/l	LST ISO 9963-1			500 mg/l [5, 4]
14	CO ₃ ²⁻	mg/l	apskaičiuojama			178
15	NO ₂ ⁻	mg/l	LST EN ISO 10304			1000 mg/l [5, 4]
16	NO ₃ ⁻	mg/l	LST EN ISO 10304			349
17	Na ⁺	mg/l	LST ISO 9964-3			478
18	K ⁺	mg/l	LST ISO 9964-3			<6,7
19	Ca ²⁺	mg/l	LST ISO 6058			1 mg/l [5, 4]
20	Mg ²⁺	mg/l	apskaičiuojama			<0,09
21	NH ₄ ⁺	mg/l	LST ISO 7150-1			100 mg/l [5], 50 mg/l [4]
22	Benzenas	µg/l	ISO 11423-1			13,7
23	Toluenas	µg/l	ISO 11423-1			110
24	Etil-Benzenas	µg/l	ISO 11423-1			162
25	p- ir m- Ksilena	µg/l	ISO 11423-1			146
26	o- Ksilena	µg/l	ISO 11423-1			17,2
27	Ksilena (izomerų suma)	µg/l	apskaičiuojama			12,86 mg/l* [4]
28	BEA (C ₆ -C ₁₀) koncentracija	mg/l	US EPA 8015C			45
29	DEA (C ₁₀ -C ₂₈) koncentracija	mg/l	US EPA 8015C			50 µg/l [5]

Pastabos:

¹Su ataskaita pateikiamas:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

²Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

³Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

⁴Stebimojo grėžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniams vandeniu monitoringo duomenys. ***Monitoringas nevykdomas.***

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniams tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. ***Monitoringas nevykdomas.***

III SKYRIUS.

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAMS VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniu) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar ji sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniams režimui, neatitinkam, jei tokiai buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);
- išmetamo ar išleidžiamo teršalų kieko atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatyta kiekiui;
- jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrasti.

Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį, todėl III skyrius nepildomas.

IV SKYRIUS.

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiamas (detali poveikio požeminiam vandeniu monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

- 6.1. trumpiai ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištakliams ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrasti.

2021 m. objekto teritorijoje požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi gręžinyje Nr. 58335. Jame buvo atlikti visi monitoringo programe [7] numatyti gruntuinio vandens tyrimai. Rudenį buvo matuojamas gruntuinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė bei lengvųjų aromatinų, benzino ir dyzelino eilės anglivandenilių koncentracijos (3 lentelė). Vandens mėginių buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [2, 3]. 2021 metais atliktų tyrimų protokolai pateikioti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4] ir ribinėmis vertėmis (RV) [5, 6] bei ankstesnių metų tyrimo rezultatai [8, 9] pateikti 6 lentelėje.

2021 m. gruntuinio vandens lygis išliko panašiame aukštyje, kaip 2020 m. ir šiuo ataskaitiniu laikotarpiu siekė 1,41 m nuo ž. pav. (0,68 m abs. a.). Vandenyje vyravo oksidacinės, deguonies prisotintos, sąlygos (Eh = 36 mV), silpnai šarminė terpė (pH = 7,97). SEL vertė yra vienas iš rodiklių, pagal kurį netiesiogiai galima spręsti apie bendro pobūdžio požeminio vandens užterštumą. Objekto teritorijoje slūgsančiame gruntuiname vandenyje SEL siekė 2129 µS/cm. Sprendžiant pagal šį rodiklį, teritorijoje gruntuinio vandens užterštumas buvo padidėjęs.

PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, padidėjo nuo 18,6 iki 26,7 mgO₂/l. ChDS rodiklis, nusakantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, pakilo nuo 45,5 iki 86,4 mgO₂/l. Aukštos ChDS ir PS vertės rodo, jog gruntuiname vandenyje vyravo antropogeninės kilmės organinės medžiagos.

Degalinės gruntuiname vandenyje išliko požeminio vandens taršos požymių – kai kurių rodiklių vertės buvo didesnės nei įprastai būdingos gamtiškai švariam vandeniu. Tirtas gruntuinis vanduo buvo vidutinio kietumo (8,69 mg-ekv/l), padidėjusios mineralizacijos (1499 mg/l). Ženkliai pakito jonų pasiskirstymas vandenyje. Iš pagrindinių anijonų požeminame vandenyje daugiausiai rasta hidrokarbonatų. Jų kiekis nuo 2020 m. išaugo, pakilo nuo 173 iki 478 mg/l. Chloridų koncentracija išaugo 2,4 karto, iki 178 mg/l. Sulfatai buvo mažiau kaitūs, siekė 349 mg/l. Tiriant katijonus pakilo natrio (iki 110 mg/l) ir kalcio (iki 146 mg/l) kiekiai. Kalio – nežymiai sumažėjo, iki 162 mg/l. Magnio koncentracija išliko nedidelė – 17,2 mg/l. Nustatyti chloridų, natrio ir kalio kiekiai gruntuiname vandenyje viršijo foninę vertę.

Iš tirtų azoto turinčių junginių gruntuiname vandenyje nustatyta amonio jonų (45 mg/l) koncentracija viršijo DLK 3,5 karto. Nuo 2020 m. nitratų ir nitritų kiekiai ženkliai sumažėjo, nitritų – nesiekė metodo aptikimo ribos, nitratų iki 13,7 mg/l ir šiuo ataskaitiniu laikotarpiu neviršijo RV ar DLK.

6 lentelė. Kai kurių cheminių rodiklių palyginimas 2019–2021 m.

Cheminis rodiklis, analitė	RV [5, 6]	DLK [4]	58335		
			2019 m. rudo	2020 m. pavasaris	2021 m. rudo
BIMMS, mg/l	—	—	—	1212	1499
Bendras kietumas, mg-ekv/l	—	—	—	4,72	8,69
PS, mgO ₂ /l	—	—	—	18,6	26,7
ChDS, mgO ₂ /l	—	—	61,9	45,5	86,4
Cl, mg/l	500	—	—	73,1	178
SO ₄ , mg/l	1000	—	—	310	349
HCO ₃ , mg/l	—	—	—	173	478
NO ₂ , mg/l	1	—	—	7,21	<0,09
NO ₃ , mg/l	100	50	—	280	13,7
Na, mg/l	—	—	—	75,3	110
K, mg/l	—	—	—	182	162
Ca, mg/l	—	—	—	64,5	146
Mg, mg/l	—	—	—	18,3	17,2
NH ₄ , mg/l	—	12,86*	—	28,1	45
C ₆ -C ₁₀ suma, mg/l	10	—	<0,10	<0,10	<0,10
C ₁₀ -C ₂₈ suma, mg/l	10**	—	<0,10	<0,14	<0,14

Pastabos: * – perskaičiuota iš amonio azoto NH₄-N vertės (10 mg/l);

** – normuojama C₁₀-C₄₀ koncentracija;

 – viršijama RV [5, 6];

 – viršijama DLK [4];

 – analitės vertė yra padidėjusi.


Degalinės teritorijos gruntuiniame vandenye lengvujų aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių nenustatyta.

ĮŠVADOS


2021 m. LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skysto kuro degalinės, esančios Nemuno g. 24, Klaipėdoje, teritorijos gruntinis vanduo buvo vidutinio kietumo, padidėjusios mineralizacijos. Nuo 2020 m. pakito cheminė sudėtis. Nustatytos gamtinei švariai aplinkai nebūdingos chloridų, sulfatų, natrio ir kalio koncentracijos. Sumažėjo nitritų ir nitratų, tačiau išaugo amonio jonų kiekis, kuris viršijo DLK. Aukštos ChDS ir PS vertės rodo, jog grantuiniame vandenye vyraavo antropogeninės kilmės organinės medžiagos. Naftos produktų teritorijoje rasta nebuvo, todėl degalinės tiesioginės ūkinės veiklos neigiamos įtakos požeminiam vandeniu nenustatyta.

Ataskaitą parengė UAB „Geomina“ aplinkos inžinierė Angelė Saulytė, tel.: 8-41 545536
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Dovilė Gečiauskienė
(Vardas ir pavardė)


(Data)

LITERATŪRA

1. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, su vėlesniais pakeitimais).
2. LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių įmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntuinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.
3. LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mèginių įmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mèginius (ISO 5667-3:2003). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2006.
4. Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770, su vėlesniais pakeitimais).
5. Cheminèmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987, su vėlesniais pakeitimais).
6. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174, su vėlesniais pakeitimais).
7. K. Juodrytè. LKAB „Klaipédos Smeltè”, skysto kuro degalinës, esančios Nemuno g. 24, Klaipëdoje, aplinkos (poveikio požeminiam vandeniu) monitoringo programa 2020–2024 m.). UAB „Geomina“, Šiauliai, 2020.
8. K. Juodrytè. LKAB „Klaipédos Smeltè” skysto kuro degalinës, esančios Nemuno g. 24, Klaipëdoje, aplinkos monitoringo 2019 m. ataskaita. UAB „Geomina“, Šiauliai, 2019.
9. A. Saulytè. LKAB „Klaipédos Smeltè” skysto kuro degalinës, esančios Nemuno g. 24, Klaipëdoje, poveikio požeminiam vandeniu monitoringo 2020 m. ataskaita. UAB „Geomina“, Šiauliai, 2020.

PRIEDAI

Požeminio vandens lygio ir
fizinių-cheminių parametru matavimo rezultatų
PROTOKOLAS

Objektas: **Klaipėdos smeltė**
Užsakymo Nr.: 21MC297

Matavimo vieta	Matavimo data	Vandens lygis, m		Fiziniai-cheminiai parametrai			
		nuo ž. pav.	pagal abs.a.	T, °C	pH	Eh, mV	SEL, µS/cm
58335	2021.09.28	1,75	0,68	15,7	7,97	36	2129

Aplinkos inžinierius

Marius Turskis



Tyrimų protokolas

Užsakovas UAB „Geomina“

Adresas

Objektas Klaipėdos smeltė

Mėginio rūšis požeminis vanduo

Užsakymo Nr. 21MC297

Mėginių paėmimo data 2021.09.28

Mėginių pristatymo į laboratoriją data 2021.09.30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo atlikimo data	Mėginio identifikacija (pagal užsakovą)	Normatyvinio dokumento žymuo
			58335	
			Mėginio identifikacija (pagal laboratoriją)	
			21MC297 06	
BIMMS	mg/l	2021.10.12	1499	Apskaičiuojamas
Permanganato indeksas	mg O ₂ /l	2021.10.04	26,7	LST EN ISO 8467:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l	2021.10.07	86,4	ISO 15705:2002
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv/l	2021.10.04	8,69	LST ISO 6059:1998
Karbonatinis kietumas	mg-ekv/l	2021.10.07	7,83	Apskaičiuojamas
Chloridas (Cl ⁻)	mg/l	2021.09.30	178	LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO ₄ ²⁻)	mg/l	2021.09.30	349	LST EN ISO 10304-1:2009
Šarmingumas (hidrokarbonatas, HCO ₃ ⁻)	mg/l	2021.10.07	478	LST EN ISO 9963-1:1999
Šarmingumas (karbonatas, CO ₃ ²⁻)	mg/l	2021.10.07	<6,7	LST EN ISO 9963-1:1999
Nitritas (NO ₂ ⁻)	mg/l	2021.09.30	<0,09	LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO ₃ ⁻)	mg/l	2021.09.30	13,7	LST EN ISO 10304-1:2009
Natris (Na ⁺)	mg/l	2021.10.06	110	LST ISO 9964-3:1998
Kalis (K ⁺)	mg/l	2021.10.06	162	LST ISO 9964-3:1998
Kalcis (Ca ²⁺)	mg/l	2021.10.04	146	LST ISO 6058:1998
Magnis (Mg ²⁺)	mg/l	2021.10.04	17,2	LST ISO 6059:1998
Amonis (NH ₄ ⁺)	mg/l	2021.10.06	45,0	LST ISO 7150-1:1998

Vyr. chemikė

Rūta Vilbasienė

Data: 2021-10-14



Tyrimų protokolas

Užsakovas UAB „Geomina“

Adresas

Objektas Klaipėdos smeltė

Méginių rūšis požeminis vanduo

Užsakymo Nr. 21MC297

Méginių paémimo data 2021.09.28

Méginių pristatymo į laboratoriją data 2021.09.30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo atlikimo data	Méginių identifikacija (pagal užsakovą)	Normatyvinio dokumento žymuo
			58335	
			Méginių identifikacija (pagal laboratoriją)	
			21MC297 06	
Aromat. angliavandenilis - benzenas	µg/l	2021.09.30	<2,0	ISO 11423-1:1997
Aromat. angliavandenilis - toluenas	µg/l	2021.09.30	<2,0	ISO 11423-1:1997
Aromat. angliavandenilis - etilbenzenas	µg/l	2021.09.30	<2,0	ISO 11423-1:1997
Aromat. angliavandeniliai - m,p-ksilenai	µg/l	2021.09.30	<2,0	ISO 11423-1:1997
Aromat. angliavandenilis - o-ksilena	µg/l	2021.09.30	<2,0	ISO 11423-1:1997
Benzino eilės angliavandeniliai (C_6-C_{10})	mg/l	2021.09.30	<0,11	US EPA Method 8015C:2007
Dyzelino eilės angliavandeniliai ($C_{10}-C_{28}$)	mg/l	2021.09.30	<0,14	US EPA Method 8015C:2007

Vyr. chemikė

Rūta Vilbasiéné

Data: 2021-10-01





APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS

**ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,
DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI
ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI**

Nr. 1393732

[1] [4] [5] [7] [6] [9] [6] [3] [4]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo
arba individualios veiklos pagal pažymą
registracijos duomenys)

UAB „Geomina“ Aplinkos tyrimų laboratorija

Vaidoto g. 42C, LT-76137 Šiauliai, 8 682 64 642

(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti.

Leidimą (su priedais) sudaro 9 lapai.

Leidimas išduotas nuo

2017-07-27

(data)

Leidimas atnaujintas
Aplinkos apsaugos agentūros

2021-03-18

(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-3313

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktorius 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1147569
Vilnius

UAB „Geomina”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145769634,
adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vaidoto g. 42C)

Leidžiamas atlikti:

nemetalinėj naudinguj iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertinguj mineralų paiešką ir žvalgybą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geotermiškė energijos paiešką ir žvalgybą,
inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimą,
ekogeologinių tyrimų,
ekogeologinių kartografavimų,
geocheminių kartografavimų,
geologinių kartografavimų,
hidrogeologinių kartografavimų,
inžinerinių geologinių kartografavimų,
naudinguj iškasenų ištaklių kartografavimą.

Direktorius
(pareigų pavadinimas) A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas
(vardas ir pavardė)